

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для**  
**инвалидов и других маломобильных групп населения**

г. Красноярск

« 20» мая 2021 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дом искусств»  
 1.2. Адрес организации : 660049, г. Красноярск, пр. Мира,3

**2. Состояние доступности объекта**

- 2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**,  
 2.2. Перекрестки: **регулируемые, со звуковой сигнализацией;**  
 2.3. Перепады высоты на пути: *есть, нет*, описать **есть**  
 (их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*) **да**  
 2.4. Наименование остановок общественного транспорта, Институт искусств, Гостиница Октябрьская/

**2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

Наименование	Описание	
<b>Наличие парковочных мест для инвалидов</b>	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
<b>Крыльцо</b>	есть – «+», нет «-»	-
	Количество ступеней	-
<b>Доступность входной группы</b>	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	- (будет приобретено в 2021г)
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	- (будет приобретено в 2021г)
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
<b>Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение</b>	есть – «+», нет – «-»	+
<b>Порог на входной двери в здание</b>	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	10см
<b>Порог в тамбуре</b>	(есть – «+», нет – «-»)	-
	Высота порога, см	-
<b>Наличие внутренних пандусов и поручней</b>	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-

<b>Лифт пассажирский</b>	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	есть – «+», нет – «-»	-
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	-(будет приобретено в 2021г)
<b>Зона целевого назначения здания</b>	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
<b>Зона питания</b>	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
<b>Контрастная маркировка для слабовидящих</b>	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	-
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	-(будет приобретено в 2021г)
<b>Пути эвакуации</b>	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	-(будет приобретено в 2021г)
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
<b>Звуковое сопровождение для слабослышащих</b>	есть – «+», нет – «-»	-
<b>Технические средства информации и сигнализации</b>	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	-
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	-
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	-(будет приобретено в 2021г)
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	-
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	-
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	-
<b>Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг</b>	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-(в стадии разработке)
<b>Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром</b>	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	-

<b>Система тифлокомментирования</b>	есть – «+», нет – «-»	-
<b>Система субтитрирования</b>	есть – «+», нет – «-»	-
<b>Примечание:</b>		